BRAVA HOMEKEEPER

COSTA BRAVA · ALT EMPORDÀ

EXEMPLE ILLUSTRATIF · BIEN FICTIF

Compte rendu de visite de contrôle

Référence DEMO-01 · Visite d'entretien de 30 minutes maximum

Accès et fermetures	Contrôle visuel des portes et fenêtres accessibles. Aucune anomalie apparente observée.
Aération et équipements	Aération lorsque les conditions le permettent. Vérifications élémentaires accessibles de l'eau et de l'électricité.
Humidité et fuites	Exemple d'anomalie : trace d'humidité visible près d'une fenêtre. Le propriétaire est informé et son accord est demandé avant de coordonner une intervention.
Courrier et extérieurs	Courrier relevé. Contrôle visuel des extérieurs et arrosage léger des pots convenus dans le temps de visite.
Fermeture et suivi	Fermetures vérifiées. Résumé transmis au propriétaire ; toute prestation supplémentaire fait l'objet d'un accord distinct.

Lors d'une visite réelle, des photographies pertinentes des points vérifiés et des anomalies observées accompagnent le compte rendu.

> Document de démonstration : il ne correspond à aucune visite, aucun client ni aucun bien réels. Les observations sont fictives. Un contrôle visuel ne remplace pas une inspection technique et ne certifie pas l'état des installations.

Valeria · +34 633 177 913 · hello@bravahomekeeper.com
bravahomekeeper.com